

# QUICKGUIDE

## OMEGA<sup>2</sup> CLASSIC II

DK

### CLASSIC II - fabriksindstilling

Indstillingsmuligheder	Område	Trin	Fabriksindstilling	Enhed
			2T/4T	
<b>Primære parametre:</b>				
1	Trådhastighed OMEGA <sup>2</sup> 300	1,5-18	0,1	3 m/min
	Trådhastighed OMEGA <sup>2</sup> 400	1,5-27	0,1	3 m/min
2	Lysbuespænding OMEGA <sup>2</sup> 300	13-32	0,1	18 V
	Lysbuespænding OMEGA <sup>2</sup> 400	13-37	0,1	18 V
<b>Sekundære parametre:</b>				
1	Arc Adjust	-5,0- +5,0	0,1	0,0 -
2	Gasforstrømning	0,0-10,0	0,1	0,2 s
3	Krybestart	Off / 1,5-18,0	0,1	3 m/min
6	Burnback	1-30	1	5 ms
7	Gasefterstrømning	0,0-10,0	0,1	3 s
r	Fjernkontrol	0 = intern 1 = brænderkontrol		
C	Køling	ON/OFF		



50113782


**micatronic**  
WELDING VALUE

# QUICKGUIDE OMEGA<sup>2</sup> CLASSIC II

DK

## CLASSIC II BETJENINGSPANEL

- I. Tænd maskinen
- II. Indstil trådhastighed
- III. Indstil lysbuespænding



### 1 Lysbuespænding - trin "Fin"

Tryk på knappen forøger lysbuespændingen i fine trin.

### 2 Lysbuespænding - trin "Grov"

Tryk på knappen forøger lysbuespændingen i grove trin.

### 3 Lysbuespænding - trinløs

Lysbuespændingen kan justeres efter behov. Tryk på knappen under symbolet og drej på drejeknappen, til den ønskede lysbuespænding opnås.

OMEGA<sup>2</sup> 300: 13-32 V

OMEGA<sup>2</sup> 400: 13-37 V

### 4 Trådhastighed

Tryk på knappen og drej på drejeknappen, til den ønskede trådhastighed opnås.

### 5 Drejeknap

På drejeknappen justeres trådhastighed og lysbuespænding samt rangerhastighed når der rangeres. Hvis knappen for sekundære parametere er aktiv, vil sekundære parametere kunne trimmes.

### 6 Valg af tastemetode

Skift mellem 2-takt (indikator slukket) og 4-takt (indikator lyser).

2-takt: Svejseforløbet begynder, når brændertasten aktiveres og afsluttes når brændertasten slippes.

4-takt: Svejseforløbet begynder, når brændertasten aktiveres og slippes.


Afsluttes når brændertasten efter aktiveres.

### 7 Sekundære parametre

Tryk på knappen indtil den ønskede parameter vises i displayet. Afslut med et kort tryk på knap 4

### A Svejsespænding

### B Advarsel - Overophedning



1 Arc Adjust (elektronisk drossel)

2 Fjernkontrol

3 Køling 4-takt tast (6) skal holdes inde for at aktivere/deaktivere kølingen via drejeknap 5 (kun OMEGA<sup>2</sup> 400)



# QUICKGUIDE

## OMEGA<sup>2</sup> CLASSIC II

UK

### CLASSIC II- Factory setting

Setting possibilities		Area	Step	Factory setting	Unit
				2T/4T	
<b>Primary parameters:</b>					
1	Wire feed speed OMEGA <sup>2</sup> 300	1.5-18	0.1	3	m/min
	Wire feed speed OMEGA <sup>2</sup> 400	1.5-27	0.1	3	m/min
2	Arc voltage OMEGA <sup>2</sup> 300	13-32	0.1	18	V
	Arc voltage OMEGA <sup>2</sup> 400	13-37	0.1	18	V
<b>Secondary parameters:</b>					
1	Inductance	-5.0- +5.0	0.1	0.0	-
2	Gas pre flow	0.0-10.0	0.1	0.2	s
3	Soft start	Off / 1.5-18.0	0.1	3	m/min
6	Burnback	1-30	1	5	ms
7	Gas post flow	0.0-10.0	0.1	3	s
r	Remote control	0 = internal 1 = torch control			
C	Cooling	ON/OFF			



50113782


**micatronic**  
WELDING VALUE

# QUICKGUIDE OMEGA<sup>2</sup> CLASSIC II

UK

## CLASSIC II CONTROL PANEL

- I. Switch on the machine
- II. Set wire feed speed
- III. Set arc voltage



- 1 **Arc voltage - fine steps**  
Push of the key increases the arc voltage in fine steps.
- 2 **Arc voltage - rough steps**  
Push of the key increases the arc voltage in rough steps.

### 3 Arc voltage - infinitely variable

The arc voltage can be adjusted as required. Press the key under the symbol and turn the control knob until the desired arc voltage is achieved.

OMEGA<sup>2</sup> 300: 13-32 V  
OMEGA<sup>2</sup> 400: 13-37 V

### 4 Wire feed speed

Press the key and turn the control knob until the desired wire feed speed is achieved.

### 5 Control knob

Adjustment of wire feed speed or arc voltage and inching speed during wire inching. If the key for secondary parameters is active, it is possible to trim the secondary parameters.

### 6 Selecting trigger mode

Change between 2-stroke (indicator off) and 4-stroke (indicator on).

2-stroke: The welding process starts when the torch trigger is activated and ends when the torch trigger is released.


4-stroke: The welding process starts when the torch trigger is activated and released, and ends when the torch trigger is activated again.

### 7 Secondary parameters

Press the key until the desired parameter is shown on the display. Press key 4 briefly to finish.

### A Welding voltage

### B Warning – overheating



1 Arc adjust (electronic choke)

2 Remote control

3 Cooling Press and hold down 4-stroke key (6) to activate/deactivate cooling using control knob 5 (OMEGA<sup>2</sup> 400 only)



**micatronic**  
WELDING VALUE

# QUICKGUIDE

## OMEGA<sup>2</sup> CLASSIC II

DE

### CLASSIC II – werkseitige Einstellungen

Einstellmöglichkeiten		Bereich	Abstufung	Werkseitige Einstellung	Ein- heit
				2T/4T	
<b>Primärparameter:</b>					
1	Drahtfördergeschwindigkeit OMEGA <sup>2</sup> 300	1,5-18	0,1	3	m/min
	Drahtfördergeschwindigkeit OMEGA <sup>2</sup> 400	1,5-27	0,1	3	m/min
2	Lichtbogenspannung OMEGA <sup>2</sup> 300	13-32	0,1	18	V
	Lichtbogenspannung OMEGA <sup>2</sup> 400	13-37	0,1	18	V
<b>Sekundärparameter:</b>					
1	Drossel	-5,0- +5,0	0,1	0,0	-
2	Gasvorströmung	0,0-10,0	0,1	0,2	s
3	Einschleichstart	Off / 1,5-18,0	0,1	3	m/min
6	Drahtrückbrand	1-30	1	5	ms
7	Gasnachströmung	0,0-10,0	0,1	3	s
r	Fernregelung	0 = intern 1 = Brennerregelung			
C	Kühlung	Ein/Aus			



50113782


**micatronic**  
WELDING VALUE

# QUICKGUIDE OMEGA<sup>2</sup> CLASSIC II

DE

## CLASSIC II BEDIENFELD

- I Maschine einschalten
- II Drahtfördergeschwindigkeit einstellen
- III Lichtbogenspannung einstellen



### 1 Lichtbogenspannung - feine Stufen

Tastendruck erhöht die Lichtbogen- spannung in feinen Stufen.

### 2 Lichtbogenspannung - grobe Stufen

Tastendruck erhöht die Lichtbogen- spannung in groben Stufen.

### 3 Lichtbogenspannung - stufenlos

Die Lichtbogenspannung kann je nach Bedarf eingestellt werden. Die Taste unter dem Symbol drücken und den Drehregler drehen, bis die gewünschte Lichtbogenspannung erreicht ist.

OMEGA<sup>2</sup> 300: 13-32 V

OMEGA<sup>2</sup> 400: 13-37 V

### 4 Drahtfördergeschwindigkeit

Die Taste drücken und den Drehregler drehen, bis die gewünschte Drahtfördergeschwindigkeit erreicht ist.

### 5 Drehregler

Einstellung der Drahtgeschwindigkeit und Lichtbogenspannung sowie der Drahtfördergeschwindigkeit während der Drahtförderung mittels des Drehreglers. Wenn die Taste für Sekundärparameter aktiv ist, können die Sekundärparameter eingestellt werden.

### 6 Trigger-Modus

Wechseln Sie zwischen 2-Takt (Indikator aus) und 4-Takt (Indikator ein).

**2-Takt:** Der Schweißvorgang beginnt, wenn der Trigger gedrückt wird und endet, wenn er wieder losgelassen wird.


**4-Takt:** Der Schweißvorgang beginnt, wenn der Trigger gedrückt und losgelassen wird und endet, wenn er wiederum gedrückt wird.

### 7 Sekundärparameter

Taste gedrückt halten, bis der gewünschte Parameter im Display angezeigt wird.  
Verlassen erfolgt durch kurzen Tastendruck auf 4

#### A Schweißspannung

#### B Warnung – Überhitzung



1 Arc adjust (elektronische Drossel)

2 Fernregelung

3 Kühlung Die 4-Takt-Taste (6) gedrückt halten um Kühlung mittels Drehregler 5 zu aktivieren/deaktivieren (nur OMEGA<sup>2</sup> 400)



# GUIDE RAPIDE OMEGA<sup>2</sup> CLASSIC II

F

## CLASSIC II- Valeur usine

Possibilités de réglage	Plage de réglage	Précision	Valeur usine	Unité
			2T/4T	
<b>Paramètres principaux :</b>				
1	Vitesse fil OMEGA <sup>2</sup> 300	1.5-18	0.1	3 m/min
	Vitesse fil OMEGA <sup>2</sup> 400	1.5-27	0.1	3 m/min
2	Tension d'arc OMEGA <sup>2</sup> 300	13-32	0.1	18 V
	Tension d'arc OMEGA <sup>2</sup> 400	13-37	0.1	18 V
<b>Paramètres secondaires :</b>				
1	Réglage self (dureté d'arc)	-5.0- +5.0	0.1	0.0 -
2	Pré-Gaz	0.0-10.0	0.1	0.2 s
3	Dévidage fil froid	Off / 1.5-18.0	0.1	3 m/min
6	Burnback	1-30	1	5 ms
7	Post-Gaz	0.0-10.0	0.1	3 s
r	Commande à distance	0 = interne 1 = réglage à la torche		
C	Cooling (Refroidissement)	ON/OFF		



50113782


**micatronic**  
WELDING VALUE

# GUIDE RAPIDE OMEGA<sup>2</sup> CLASSIC II

F

## Panneau de commande CLASSIC II

- I Démarrer la machine
- II Régler la vitesse de fil
- III Régler la tension d'arc



### 1 Tension d'arc – réglage de précision

Une pression sur cette touche permet d'augmenter la tension d'arc progressivement.

### 2 Tension d'arc – réglage rapide

Une pression sur cette touche permet d'augmenter la tension d'arc par échelons plus importants.

### 3 Tension d'arc – réglage dynamique

Le réglage de la tension d'arc peut être adapté aux besoins. Appuyez sur la touche située sous le symbole et tournez le bouton de réglage jusqu'à obtention de la tension d'arc souhaitée.  
OMEGA<sup>2</sup> 300: 13-32 V  
OMEGA<sup>2</sup> 400: 13-37 V

### 4 Vitesse de fil

Appuyez sur cette touche et tournez le bouton de réglage jusqu'à obtention de la vitesse de dévidage souhaitée.

### 5 Encodeur de réglage

Cet encodeur permet de régler la vitesse de fil ou la tension d'arc et la vitesse de dévidage du fil à froid. L'activation de la touche des paramètres secondaires vous permet de régler les paramètres correspondants.

### 6 Sélection du mode gâchette

Possibilité de choisir entre le mode 2 temps (LED éteinte) et mode 4 temps (LED allumée).

**2 temps**: Le cycle de soudage commence quand on appui sur la gâchette et s'arrête quand on relâche la gâchette


**4 temps**: On peut relâcher la gâchette pendant le soudage. Pour arrêter le soudage, il faut ré appuyer sur la gâchette.

### 7 Paramètres secondaires

Appuyez sur cette touche jusqu'à ce que le paramètre souhaité s'affiche à l'écran.  
Appuyez brièvement sur la touche 4 pour terminer.

#### A Présence Arc

#### B Alerte surchauffe



1 Réglage self (dureté de l'arc)

2 Commande à distance

3 Cooling (Refroidissement) Appuyez sur la touche à 4 temps (6) et maintenez-la enfoncee pour activer/désactiver le refroidissement à l'aide du bouton de commande 5 (OMEGA<sup>2</sup> 400 uniquement)



# GUIDA RAPIDA OMEGA<sup>2</sup> CLASSIC II

IT

## Regolazioni di fabbrica – CLASSIC II

Possibilità di regolazione	Campo	Incrementi	Regolazioni di fabbrica	Unità di misura
			2/4 tempi	
<b>Parametri principali :</b>				
1	Velocità filo OMEGA <sup>2</sup> 300	1,5-18	0,1	3
	Velocità filo OMEGA <sup>2</sup> 400	1,5-27	0,1	3
2	Tensione d'arco OMEGA <sup>2</sup> 300	13-32	0,1	18
	Tensione d'arco OMEGA <sup>2</sup> 400	13-37	0,1	18
<b>Parametri secondari :</b>				
1	Reattanza	-5,0- +5,0	0,1	0,0
2	Pregas	0,0-10,0	0,1	0,2
3	Soft Start	Off / 1,5-18,0	0,1	3
6	Burnback	1-30	1	5
7	Postgas	0,0-10,0	0,1	3
r	Controllo a distanza	0 = interno 1 = torcia		
C	Raffreddamento	ON/OFF		



50113782


**micatronic**  
WELDING VALUE

# GUIDA RAPIDA OMEGA<sup>2</sup> CLASSIC II

IT

## Pannello di controllo CLASSIC II

- I. Accendere la macchina
- II. Regolare la velocità del filo
- III. Regolare la tensione d'arco



### 1 Tensione – regolazione fine

Premere per aumentare la tensione con piccoli incrementi.

### 2 Tensione – regolazione grossolana

Premere per aumentare la tensione con grossi incrementi.

### 3 Tensione – regolazione digitale

La tensione può essere regolata al valore richiesto. Premere il tasto sotto il simbolo e girare la manopola per impostare la tensione desiderata.

OMEGA<sup>2</sup> 300: 13-32 V  
OMEGA<sup>2</sup> 400: 13-37 V

### 4 Velocità filo

Premere il tasto e girare la manopola fino ad impostare la velocità desiderata.

### 5 Manopola di regolazione

Permette di regolare velocità filo o arc voltage e la velocità di alimentazione manuale. Se è selezionato un parametro secondario, ne permette la regolazione.

### 6 2/4 tempi

Permette di cambiare da 2 tempi (LED spento) a 4 tempi (LED acceso).

2 tempi : Il processo di saldatura inizia quando viene premuto il pulsante torcia e si interrompe quando questo viene rilasciato.

4 tempi : Il processo di saldatura inizia quando il pulsante torcia viene premuto e rilasciato e si interrompe quando questo viene premuto nuovamente.


### 7 Parametri secondari

Premere il tasto fino a visualizzare sul display il parametro desiderato.

Premere brevemente **4** per finire.

### A Tensione di saldatura

### B Allarme – surriscaldamento



**1** Reattanza elettronica

**2** Controllo a distanza

**C** Raffreddamento Schiacciare e tenere premuto il pulsante 4 tempi (6) per attivare/disattivare l'unità di raffreddamento usando la manopola 5 (solo OMEGA<sup>2</sup> 400)



# QUICKGUIDE OMEGA<sup>2</sup> CLASSIC II

NL

## KLASIEK II - Fabrieksinstelling

Instellingsmogelijkheden		Bereik	Stap	Fabrieksinstelling	Eenheid
				2T/4T	
<b>Primaire parameters:</b>					
1	Draadaanvoersnelheid OMEGA <sup>2</sup> 300	1,5-18	0,1	3	m/min
	Draadaanvoersnelheid OMEGA <sup>2</sup> 400	1,5-27	0,1	3	m/min
2	Boogspanning OMEGA <sup>2</sup> 300	13-32	0,1	18	V
	Boogspanning OMEGA <sup>2</sup> 400	13-37	0,1	18	V
<b>Secundaire parameters:</b>					
1	Smoorspoel	-5,0- +5,0	0,1	0,0	-
2	Gasvoorstroomtijd	0,0-10,0	0,1	0,2	s
3	Softstart	Off / 1,5-18,0	0,1	3	m/min
6	Terugbrand	1-30	1	5	ms
7	Gasnastroomtijd	0,0-10,0	0,1	3	s
r	Afstandsbediening	0 = intern 1 = toortsregeling			
C	Koeling	ON/OFF			



50113782

Migatronic Ned. BV • Hallenweg 34 • 5683 CT Best  
Tel. 0499-375000 • Fax.0499-375795 • Email info@migatronic.nl • Homepage www.migatronic.nl


**migatronic**  
WELDING VALUE

# QUICKGUIDE OMEGA<sup>2</sup> CLASSIC II

NL

## KLASIEK II BESTURINGSPANEEL

- I Schakel de machine in
- II Stel de draadsnelheid in
- III Stel de boogspanning in



### 1 Boogspanning – kleine stappen

Een druk op de toets verhoogt de boogspanning in kleine stappen.

### 2 Boogspanning – grote stappen

Een druk op de toets verhoogt de boogspanning in grote stappen.

### 3 Boogspanning – traploos regelbaar

De boogspanning kan naar wens worden ingesteld. Druk op de toets onder het symbool en draai de besturingsknop totdat de gewenste boogspanning is bereikt.

OMEGA<sup>2</sup> 300: 13-32 V

OMEGA<sup>2</sup> 400: 13-37 V

### 4 Draadtransportsnelheid

Druk op de toets en draai de besturingsknop totdat de gewenste draadtransportsnelheid is bereikt.

### 5 Besturingsknop

Afstellen van de draadtransportsnelheid of de boogspanning en invoersnelheid in tijdens het draad invoeren. Als de toets voor secundaire parameters actief is, is het mogelijk de secundaire parameters te trimmen.

### 6 Selecteren van de toortsfunctie

Wijzigen van 2-takt (LED uit) en 4-takt (LED aan).

**2-takt:** Het lasproces begint wanneer de toortsschakelaar is geactiveerd en eindigt wanneer de toortsschakelaar losgelaten wordt.


**4-takt:** Het lasproces start wanneer de toortsschakelaar geactiveerd en losgelaten wordt en stopt wanneer de toortsschakelaar opnieuw wordt geactiveerd.

### 7 Secundaire parameters

Druk de knop net zolang in totdat de gewenste parameter in het display getoond wordt. Druk knop 4 kort in om te bevestigen.

#### A Lasstroom

#### B Waarschuwing - oververhitting



1 Smoorspoelverwerking

2 Afstandsbediening

3 Koeling Houd het viertaksymbool (6) ingedrukt om de koeling met behulp van besturingsknop 5 te activeren/deactiveren (alleen voor OMEGA<sup>2</sup> 400)



# QUICKGUIDE

## OMEGA<sup>2</sup> CLASSIC II

SE

### CLASSIC II - Fabriksinställning

Inställningsmöjligheter	Område	Steg	Fabriksinställning	Enhets 2T/4T
			2T/4T	
<b>Primära parametrar:</b>				
1	Trådhastighet OMEGA <sup>2</sup> 300	1,5-18	0,1	3 m/min
	Trådhastighet OMEGA <sup>2</sup> 400	1,5-27	0,1	3 m/min
2	Ljusbågespänning OMEGA <sup>2</sup> 300	13-32	0,1	18 V
	Ljusbågespänning OMEGA <sup>2</sup> 400	13-37	0,1	18 V
<b>Sekundära parametrar:</b>				
1	Induktans	-5,0- +5,0	0,1	0,0 -
2	Gasförströmning	0,0-10,0	0,1	0,2 s
3	Krypstart	Off / 1,5-18,0	0,1	3 m/min
6	Burnback	1-30	1	5 ms
7	Gasefterströmning	0,0-10,0	0,1	3 s
r	Fjärrkontroll	0 = intern 1 = brännarkontroll		
C	Kylning	ON/Off		



50113782


**micatronic**  
WELDING VALUE

# QUICKGUIDE OMEGA<sup>2</sup> CLASSIC II

SE

## CLASSIC II FUNKTIONSPANEL


- I. Tänd maskinen
- II. Ställ in trådhastighet
- III. Ställ in ljusbågespänning



- 1 Ljusbågespänning - steg "Fin"**  
Ett tryck på knappen ökar ljusbågespänningen med små steg.
- 2 Ljusbågespänning - steg "Grov"**  
Ett tryck på knappen ökar ljusbågespänningen i grova steg.

- 3 Ljusbågespänning steglös**  
Ljusbågespänningen kan justeras efter behov. Tryck på knappen under symbolen och vrid på vridknappen tills den önskade ljusbågespänning uppnås.  
OMEGA<sup>2</sup> 300: 13-32 V  
OMEGA<sup>2</sup> 400: 13-37 V
- 4 Trådhastighet**  
Tryck på knappen och vrid på vridknappen tills önskad trådhastighet uppnås.
- 5 Vridknapp**  
Med vridknappen justeras trådhastighet och ljusbågespänning samt rangerhastighet när man rangerar. Om knappen för sekundära parametrar är aktiv, kommer sekundära parametrar att kunna trimmas.
- 6 Val av avtryckarmetod**  
Skifta mellan 2-takt (indikatorn är släckt) och 4-takt (indikatorn lyser).  
**2-takt:** svetsförlöppet startat när brännaravtryckaren aktiveras och avslutas när brännaravtryckaren släpps.  
**4-takt:** Svetsförlöppet startar när brännaravtryckaren aktiveras och släpps. Avslutas när brännaravtryckaren åter aktiveras.
- 7 Sekundära parametrar**  
Tryck på knappen tills den önskade parametern visas i displayen. Avsluta med ett kort tryck på knapp **4**

- A** Svetsspänning  
**B** Varning – överhettning



- 1** Arc Adjust (elektronisk drossel)
- P** Fjärrkontroll
- C** Kyllning 4-takt brytare (6) skall hållas inne för att aktivera/deaktivera kyllning via vridknapp 5 (endast OMEGA<sup>2</sup> 400)



# OMEGA<sup>2</sup> CLASSIC II PIKAKÄYTTÖOHJE

FI

## CLASSIC II - Tehdasasetukset

Asetus vaihtoehdot	Alue	Säätöaskel	Tehdasasetus	Yksikkö
			2T/4T	
<b>Primääriset parametrit:</b>				
1	Langansyöttönopeus OMEGA <sup>2</sup> 300	1,5-18	0,1	3 m/min
	Langansyöttönopeus OMEGA <sup>2</sup> 400	1,5-27	0,1	3 m/min
2	Kaarijännite OMEGA <sup>2</sup> 300	13-32	0,1	18 V
	Kaarijännite OMEGA <sup>2</sup> 400	13-37	0,1	18 V
<b>Sekundääriset parametrit:</b>				
1	Induktanssi	-5,0- +5,0	0,1	0,0 -
2	Kaasun etuvirtaus	0,0-10,0	0,1	0,2 s
3	Soft start	Off / 1,5-18,0	0,1	3 m/min
6	Jälkipalo	1-30	1	5 ms
7	Kaasun jälkivirtaus	0,0-10,0	0,1	3 s
r	Kaukosäätö	0 = paneeli 1 = poltinsäätö		
C	Jäähdys	PÄÄLLÄ/POIS		



50113782


**micatronic**  
WELDING VALUE

# OMEGA<sup>2</sup> CLASSIC II PIKAKÄYTÖOHJE

FI

## CLASSIC II ohjauspaneeli

- I Käynnistä kone
- II Aseta langansyöttönoopeus
- III Aseta valokaaren jännite (pituus)



### 1 Jänniteaskel - tiheä

Painamalla nappia kaarijännite nousee pienin askelin.

### 2 Jänniteaskel - suuri

Painamalla nappia kaarijännite nousee suurin askelin.

### 3 Jänniteaskel - portaaton

Kaarijännite voidaan asettaa myös tarpeen mukaan. Painetaan nappia symppolin alla ja kierretään säädintä, kunnes haluttu kaarijännite on näytössä.

OMEGA<sup>2</sup> 300: 13-32 V  
OMEGA<sup>2</sup> 400: 13-37 V

### 4 Kaaren pituus

Painetaan nappia ja kierretään säädintä, kunnes haluttu kaaren pituusarvo on näytössä.

### 5 Valintasäädin

Säädää langansyöttönoopeus ja valokaaren jännite keskelle asteikkoa. Langansyöttönoopeus säädetään nuppia kiertämällä. Kun näppäimestä on toiminto aktivoitu, voidaan nupista säättää uudet arvot.

### 6 Liipaisin-toiminnon valinta


Valitaan 2-tahti (merkkivalo ei pala) tai 4-tahti (merkkivalo palaa).  
**2-tahti:** Hitsausprosessi alkaa kun polttimen liipaisinta painetaan ja päättyy kun liipaisin vapautetaan.  
**4-tahti:** Hitsausprosessi alkaa kun polttimen liipaisinta painetaan ja vapautetaan ja päättyy kun liipaisinta taas painetaan.

### 7 Sekundääriset parametrit

Painetaan nappia niin kauan, kunnes haluttu parametri tulee näyttöön. Asetuksesta poistutaan painamalla lyhyesti painiketta 4

### A Hitsaus jännite

### B Varoitus – ylikuumentuminen



1 Kaaren säätö (sähköinen kuristin)

2 Kaukosäätö

C Jäädytys, 4-tahti-näppäin (6) voidaan säättää vesijäädytys päälle/pois säätimen 5 avulla (toiminto vain OMEGA<sup>2</sup> 400)



# RYCHLÝ PRŮVODCE OMGA<sup>2</sup> CLASSIC II

CZ

## CLASSIC II - tovární nastavení

Tovární nastavení	Rozsah	Krok	Tovární nastavení	Jednotka
			2T/4T	
<b>Primární parametry:</b>				
1	Rychlosť podávania OMEGA <sup>2</sup> 300	1.5-18	0.1	3 m/min
	Rychlosť podávania OMEGA <sup>2</sup> 400	1.5-27	0.1	3 m/min
2	Svařovací napětí OMEGA <sup>2</sup> 300	13-32	0.1	18 V
	Svařovací napětí OMEGA <sup>2</sup> 400	13-37	0.1	18 V
<b>Sekundární parametry:</b>				
1	Indukčnosť	-5.0- +5.0	0.1	0.0 -
2	Předfuk plynu	0.0-10.0	0.1	0.2 s
3	Měkký start	Vypnuto / 1.5-18.0	0.1	3 m/min
6	Výlet drátu	1-30	1	5 ms
7	Dofuk plynu	0.0-10.0	0.1	3 s
r	Regulace	0 = z panelu 1 = z hořáku		
C	Chlazení	ON/OFF		



50113782


**micatronic**  
WELDING VALUE

# RYCHLÝ PRŮVODCE OMEGA<sup>2</sup> CLASSIC II

CZ

## Řídící panel CLASSIC II

- I Zapnutí stroje
- II Nastavení rychlosti podávání
- III Nastavení svařovacího napětí



### 1 Svařovací napětí – jemné odstupňování

Opakováním stiskem tlačítka zvyšujete svařovací napětí v jemných stupních.

### 2 Svařovací napětí – hrubé odstupňování

Opakováním stiskem tlačítka zvyšujete svařovací napětí v hrubých stupních.

### 3 Svařovací napětí – plynulá regulace

Svařovací napětí může být plynule regulovatelné. Stiskněte tlačítko pod symbolem a otáčením řídícího knoflíku nastavte požadované napětí.

OMEGA<sup>2</sup> 300: 13-32 V

OMEGA<sup>2</sup> 400: 13-37 V

### 4 Rychlosť podávání drátu

Stiskněte tlačítko a otáčením řídícího knoflíku nastavte požadovanou rychlosť podávání drátu.

### 5 Řídící knoflík (potenciometr)

Nastavuje rychlosť podávání drátu a svařovací napětí. Rychlosť zavadění drátu lze nastavit při zavadění drátu. Pokud je aktivováno tlačítko sekundárních parametrů slouží pro nastavení sekundárních parametrů.

### 6 Volba spínání

Volba mezi 2-taktním (LED dioda nesvítí) a 4-taktním (LED dioda svítí) spínáním.

2-takt: Svařovací proces je zahájen stiskem spouště na hořáku a ukončen po uvolnění spouště na hořáku.

4-takt: Svařovací proces je zahájen stiskem a uvolněním spouště na hořáku a ukončen dalším stiskem spouště.


### 7 Sekundární parametry

Opakováním stiskem tlačítka vyberte požadovaný sekundární parameter dle obrázku.

Krátkým stiskem tlačítka **4** volbu sekundárních parametrů ukončíte.

### A Kontrolka napětí na oblouku

### B Kontrolka přehřátí



**1** Tvrzost zdroje (elektronická tlumivka)

**P** Dálkový regulátor

**C** Chlazení. Stiskem a podržením tlačítka 4-taktu (6) aktivujte/deaktivujte chlazení potenciometrem 5 (jen OMEGA<sup>2</sup> 400)



# OMEGA<sup>2</sup> CLASSIC II

## RÖVID HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HU

### CLASSIC II –gyári beállítások

Beállítási lehetőségek		Tartomány	Fokozat	Gyári beállítás	Egység
				2T/4T	
<b>Elsődleges paraméterek:</b>					
1	Huzalsebesség OMEGA <sup>2</sup> 300	1,5-18	0,1	3	m/perc
	Huzalsebesség OMEGA <sup>2</sup> 400	1,5-27	0,1	3	m/perc
2	Ívfeszültség OMEGA <sup>2</sup> 300	13-32	0,1	18	V
	Ívfeszültség OMEGA <sup>2</sup> 400	13-37	0,1	18	V
<b>Másodlagos paraméterek:</b>					
1	Fojtás	-5,0- +5,0	0,1	0,0	-
2	Gázellenőrámlás	0,0-10,0	0,1	0,2	s
3	Lágy indítás	ki / 1,5-18,0	0,1	3	m/perc
6	Huzalvisszaégés	1-30	1	5	ms
7	Gázutánáramlás	0,0-10,0	0,1	3	s
r	Távszabályzás	0 = belső 1 = pisztolyszabályzás			
C	hűtés	be/ki			



50113782


**micatronic**  
WELDING VALUE

# OMEGA<sup>2</sup> CLASSIC II RÖVID HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HU

## CLASSIC II kezelőpanel

- I Gépet bekapcsolni
- II Huzalsebességet kiválasztani
- III Ívfeszültséget beállítani



### 1 Ívfeszültség – finom fokozatok

A gomb nyomásával az ívfeszültség finom fokozatban emelkedik.

### 2 Ívfeszültség – durva fokozatok

A gomb nyomásával az ívfeszültség durva fokozatban emelkedik.

### 3 Ívfeszültség

Az ívfeszültség igény szerint állítható. A jel alatti gombot megnyomjuk és a forgató-gombot addig forogtatjuk, ameddig a kívánt ívfeszültséget elérjük.  
OMEGA<sup>2</sup> 300: 13-32 V  
OMEGA<sup>2</sup> 400: 13-37 V

### 4 Huzaltoló sebesség

A gombot megnyomjuk és a forgató-gombot addig forogtatjuk, ameddig a kívánt huzalelőtoló sebességet elérjük.

### 5 Forgatógomb

A huzaltoló sebesség és az ívfeszültség beállítása a forgatógombbal történik. Huzalelőtoló sebesség a huzaltovábbítás alatt állítható. Ha a másodlagos paraméterek gomb aktív, beállíthatóak a másodlagos paraméterek.

### 6 Trigger (üzem)-mód

Váltson 2-ütem (kijelző ki) és 4-ütem (kijelző világít) üzemmód között.

2-ütem: A hegesztés indul, ha a gombot megnyomjuk és befejeződik, ha a gombot elengedjük.


4-ütem: A hegesztés indul, ha a gombot megnyomjuk és elengedjük és befejeződik, ha a gombot ismét megnyomjuk.

### 7 Másodlagos paraméterek

A gombot addig nyomjuk, ameddig a kívánt paraméter a kijelzőn megjelenik. Kilépés a 4 gomb rövid megnyomásával történik.

### A Hegesztőfeszültség

### B Figyelmeztetés – túlmelegedés



1 „Arc adjust” (elektronikus fojtás)

2 Távszabályzás

3 hútések A 4-ütem-gombot (6) nyomva tartjuk és a hútést az 5-ös gombbal aktiváljuk/kikapcsoljuk (cask OMEGA<sup>2</sup> 400)



# GUÍA RÁPIDA OMEGA<sup>2</sup> CLASSIC II

ES

## CLASSIC II – Ajustes de fábrica

Posibilidades de ajuste	Rango	Paso	Ajustes de fábrica	Unidad
			2T/4T	
<b>Parámetros primarios:</b>				
1	Velocidad de alimentación de hilo OMEGA <sup>2</sup> 300	1,5-18	0,1	3
	Velocidad de alimentación de hilo OMEGA <sup>2</sup> 400	1,5-27	0,1	3
2	Voltaje del arco OMEGA <sup>2</sup> 300	13-32	0,1	18
	Voltaje del arco OMEGA <sup>2</sup> 400	13-37	0,1	18
<b>Parámetros secundarios:</b>				
1	Inductancia	-5,0- +5,0	0,1	0,0
2	Pre flujo de gas	0,0-10,0	0,1	0,2
3	Inicio suave	Off / 1,5-18,0	0,1	3
6	Burnback	1-30	1	5
7	Post flujo de gas	0,0-10,0	0,1	3
r	Control Remoto	0 = interno (máquina) 1 = control antorcha		
C	Refrigeración	ON/OFF		



50113782


**mIGATRONIC**  
WELDING VALUE

# GUÍA RÁPIDA OMEGA<sup>2</sup> CLASSIC II

ES

## Panel de control CLASSIC II

- I. Encender la máquina
- II. Ajustar velocidad de hilo
- III. Ajustar voltaje del arco



### 1 Voltaje del arco – pasos finos

Presione el botón para incrementar el voltaje del arco en pasos finos.

### 2 Voltaje del arco – pasos bastos

Presione el botón para incrementar el voltaje del arco en pasos bastos.

### 3 Voltaje del arco – infinitamente variable

El voltaje del arco se puede ajustar según sea necesario. Presione el botón debajo del símbolo y gire el botón de control hasta alcanzar el voltaje de arco deseado.

OMEGA<sup>2</sup> 300: 13-32 V  
OMEGA<sup>2</sup> 400: 13-37 V

### 4 Velocidad de alimentación de hilo

Presione el botón y gire el botón de control hasta alcanzar la velocidad de hilo deseada.

### 5 Botón de control

Ajuste de la velocidad de hilo o voltaje del arco. La velocidad de la purga de hilo se puede ajustar durante la purga de hilo. Si la tecla para los parámetros secundarios está activa, es posible ajustar los parámetros secundarios.

### 6 Selección del modo gatillo

Cambia entre 2-tiempos (indicador apagado) y 4-tiempos (indicador encendido).

**2-Tiempos:** El proceso de soldadura empieza cuando presionamos el gatillo de la antorcha y termina cuando soltamos el gatillo de la antorcha.


**4-Tiempos:** El proceso de soldadura empieza cuando presionamos y soltamos el gatillo de la antorcha y termina cuando presionamos otra vez el gatillo y soltamos.

### 7 Parámetros secundarios

Presionar la tecla hasta que el parámetro es mostrado en el display. Presionar la tecla 4 brevemente para finalizar.

#### A Voltaje de soldadura

#### B Alarma – sobrecalentamiento



1 Ajuste de arco (cebador electrónico)

2 Control remoto

3 Refrigeración Presione la tecla de refrigeración y mantenga presionada la tecla de 4-tiempos para activar/desactivar la refrigeración usando el botón de control 5 (OMEGA<sup>2</sup> 400 sólamente)



# SKRÓCONA INSTRUKCJA OMEGA<sup>2</sup> CLASSIC II

PL

## CLASSIC II- Ustawienie fabryczne

Możliwości ustawień	Zakres	Krok	Ustawienie fabryczne	Jednostka
			2-takt/4-takt	
<b>Parametry główne</b>				
1	Prędkość podawania drutu OMEGA <sup>2</sup> 300	1,5-18	0,1	3 m/min
	Prędkość podawania drutu OMEGA <sup>2</sup> 400	1,5-27	0,1	3 m/min
2	Napięcie łuku OMEGA <sup>2</sup> 300	13-32	0,1	18 V
	Napięcie łuku OMEGA <sup>2</sup> 400	13-37	0,1	18 V
<b>Parametry drugorzędowe</b>				
1	Indukcyjność	-5,0- +5,0	0,1	0,0 -
2	Gaz przed spawaniem	0,0-10,0	0,1	0,2 s
3	Miękki start	Wył. / 1,5-18,0	0,1	3 m/min
6	Upalenie elektrody	1-30	1	5 ms
7	Gaz po spawaniu	0,0-10,0	0,1	3 s
r	Zdalne sterowanie	0 = wewnętrzne 1 = sterowanie palnikiem		
C	Chłodzenie	Włącz./Wyłącz.		



50113782


**micatronic**  
WELDING VALUE

# SKRÓCONA INSTRUKCJA OMEGA<sup>2</sup> CLASSIC II

PL

## Panel sterowania CLASSIC II

- I. Włącz spawarkę
- II. Nastaw prędkość podawania drutu
- III. Nastaw napięcie łuku



- 1 Napięcie łuku – precyzyjne skoki**  
Naciśnięcie przycisku powoduje wzrost napięcia łuku o drobne wartości.
- 2 Napięcie łuku – duże skoki**  
Naciśnięcie przycisku powoduje wzrost napięcia łuku o duże wartości.

- 3 Napięcie łuku – regulacja ciągła**  
Napięcie łuku można regulować zgodnie z potrzebami. Naciśnij przycisk i obracaj pokrętłem regulacji, aż do osiągnięcia pożądanej wartości napięcia łuku.  
OMEGA<sup>2</sup> 300: 13-32 V  
OMEGA<sup>2</sup> 400: 13-37 V

- 4 Prędkość podawania drutu**  
Naciśnij przycisk i obracaj pokrętłem regulacji, aż do osiągnięcia pożądanej prędkości podawania drutu.


- 5 Pokrętło regulacyjne**  
Regulacja prędkości podawania drutu oraz napięcia łuku oraz prędkości wyprowadzania drutu w trakcie procesu wyprowadzania. Przy aktywowanym przycisku parametrów drugorzędowych, istnieje możliwość dostosowania parametrów drugorzędowych.

- 6 Wybór trybu pracy spustu**  
Wybieraj pomiędzy 2-taktem (LED wył.) a 4-taktem (LED wł.).  
**2-takt:** Proces spawania zaczyna się wraz z uruchomieniem spustu palnika, a kończy wraz ze zwolnieniem spustu.  
**4-takt:** Proces spawania zaczyna się wraz z uruchomieniem i zwolnieniem spustu, a kończy wraz z ponownym uruchomieniem spustu.

- 7 Parametry drugorzędowe**  
Naciśnij przełącznik, aż wyświetli się pożądany parametr.  
Naciśnij krótko przełącznik **4** aby zakończyć.

- A Napięcie spawania**

- B Ostrzeżenie – przegrzanie**



- 1 Regulacja łuku (dławik elektroniczny)**
- 2 Zdalne sterowanie**
- 3 Chłodzenie.** Naciśnij i przytrzymaj przycisk 4-taktu (6) aby, aktywować/dezaktywować chłodzenie używając gałki sterowania 5 (tylko OMEGA<sup>2</sup> 400)



# КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## OMEGA<sup>2</sup> CLASSIC II

RU

### CLASSIC II - Заводские настройки

Возможности настройки	Зона	Шаг	Заводские настройки		Единица
			2T/4T		
<b>Основные параметры:</b>					
1	Скорость подачи проволоки OMEGA <sup>2</sup> 300	1,5-18	0,1	3	м/мин
	Скорость подачи проволоки OMEGA <sup>2</sup> 400	1,5-27	0,1	3	м/мин
2	Напряжение дуги OMEGA <sup>2</sup> 300	13-32	0,1	18	В
	Напряжение дуги OMEGA <sup>2</sup> 400	13-37	0,1	18	В
<b>Второстепенные параметры:</b>					
1	Индуктор	-5,0- +5,0	0,1	0,0	-
2	Предварительная подача газа	0,0-10,0	0,1	0,2	с
3	Плавный запуск	Выкл. / 1,5-18,0	0,1	3	м/мин
6	Обратное горение	1-30	1	5	мс
7	Заключительная подача газа	0,0-10,0	0,1	3	с
r	Дистанционное управление	0 = внутренний 1 = контроль горелки			
C	Охлаждение	Вкл./Выкл.			



50113782


**micatronic**  
WELDING VALUE

# КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ OMEGA<sup>2</sup> CLASSIC II

RU

## CLASSIC II ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- I. Включите аппарат
- II. Установите скорость подачи проволоки
- III. Установите напряжение сварочной дуги



### 1 Напряжение сварочной дуги - точный шаг

Нажатие кнопки увеличивает напряжение сварочной дуги с точным шагом.

### 2 Напряжение сварочной дуги - приблизительный шаг

Нажатие кнопки увеличивает напряжение сварочной дуги с приблизительным шагом.

### 3 Напряжение сварочной дуги - плавно изменяемое

Напряжение дуги при необходимости можно регулировать. Нажмите кнопку под символом и поверните ручку управления так, чтобы установить необходимое напряжение дуги.

OMEGA<sup>2</sup> 300: 13-32 В  
OMEGA<sup>2</sup> 400: 13-37 В

### 4 Скорость подачи проволоки

Нажмите кнопку и поверните ручку управления так, чтобы установить необходимую скорость подачи проволоки.

### 5 Ручка управления

Настройка скорости подачи проволоки и напряжения дуги. Скорость толчковой подачи проволоки регулируется в процессе толчковой подачи проволоки. Если активна кнопка для настройки второстепенных параметров, можно откорректировать данные второстепенные параметры.

### 6 Выбор режима триггера

Переключение между 2x-тактным (индикатор выключен) и 4x-тактным (индикатор включен) режимами.

**2x-тактный:** Процесс сварки начинается при активации триггера горелки и заканчивается при отключении триггера горелки.


**4x-тактный:** Процесс сварки начинается при активации и отсоединении триггера горелки и заканчивается при повторной активации триггера горелки.

### 7 Второстепенные параметры

Нажмите и удерживайте кнопку, пока необходимый параметр не отобразится на дисплее. Кратковременно нажмите кнопку 4 для завершения операции.

#### A Сварочное напряжение

#### B Предупреждение - перегрев



1 Регулировка дуги (электронный дроссель)

Г Дистанционное управление

Л Охлаждение Нажмите и удерживайте 4x-тактную кнопку (6) для включения/отключения охлаждения, используя ручку управления 5 (только OMEGA<sup>2</sup> 400)

